

ICP光谱仪维修服务要求

设备名称	ICP光谱仪	设备型号/编号	iCAP 6300/IC3R20114723
故障描述			
等离子体点火不成功，显示故障代码E2208等离子体点火失败，ICP光谱仪无法开展检测。			
服务内容			
1、服务由合格技术人员以现场服务方式提供。 2、检查电缆线、接头处是否松动或生锈；检查进样系统、雾化室等组件是否有损坏；检查发生器、冷却水机等部件是否正常；检查气体管路是否正常通畅，有无腐蚀、漏气和堵塞等现象。对ICP光谱仪进行全面排查，查找故障问题并处理。			
验收要求			
等离子体点火成功，ICP光谱仪能正常使用			
审核	顾伟伟		
批准	彭斐		