

## 2#气垫炉前移式叉车维修服务要求

设备名称	前移式叉车	规格型号	CQD20
故障描述			
叉车右前轮支座断裂、电瓶充不进电、倒档故障。			
服务内容			
更换右前轮支座，排查电瓶充电及倒档故障原因并修复。			
验收要求			
支座更换完成满足使用要求、电瓶充电正常、档位正常			
维护站技术员：		维护站站长：	 日期：2024.8.12