

EBSD探头维修服务要求

服务厂家	牛津仪器科技（上海）有限公司		
设备名称	EBSD探头	设备型号/编号	NORDLYS NL04-2214-03
故障描述			
EBSD探头无法移动，相关检测无法开展。			
服务内容			
1、服务由牛津仪器科技（上海）有限公司指定的合格技术人员以现场服务方式提供。 2、检查探头本体是否有损坏；检查与探头连接的线路和相关的电控装置是否正常；对整体进行全面排查，查找故障问题并处理。			
验收要求			
能够控制探头在设定的0-200mm区间范围内自由移动和停止；能够正常接收扫描电镜EV018的电子信号，成像清晰，达到检测要求。			
审核	姚培健		
批准	彭博		